

APACHE Apparel

UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE Y EFICIENTE
PARA MEDIR EL VOLUMEN Y PESO
DE PRENDAS DE ROPA COLGADA.

APACHE Apparel es un innovador y exclusivo sistema de cubijaje y pesaje de tejidos y prendas de ropa colgada. Además de suministrar datos maestros precisos sobre las dimensiones y el peso de la prenda, el APACHE Apparel permite optimizar el espacio de almacenamiento, seleccionar el tipo de embalaje y mejorar el proceso de envío.

Para recibir, transferir, visualizar y procesar los datos generados, el APACHE Apparel ofrece puertos de conexión para ordenadores de sobremesa y portátiles que permiten una total integración en entornos automatizados. El sistema está equipado con una interface Ethernet.

Opcionalmente pueden equiparse otro tipo de interfaces. Con el software *APACHE cubidata* la transferencia y el almacenamiento de los datos es un proceso rápido y fácil.

Junto a un escáner de códigos de barras y una impresora de etiquetas, el APACHE Apparel se convierte en un completo sistema de registro, pesaje e identificación.

Aplicaciones y beneficios:

- Adquisición de datos maestros, gestión de almacén y envío
- Diseñado para medir y pesar tejidos y prendas de ropa colgada
- Especialmente adaptado para conexión a sistemas de gestión o de almacén
- Facilita la selección del embalaje y la localización en el almacén, así como la preparación de pedidos y planificación del transporte
- No requiere entradas manuales adicionales del usuario y protege la integridad de los datos
- Proporciona información de apoyo para optimizar los racks-percheros en el comercio minorista



Optimiza el espacio de almacenamiento, selecciona el tipo de embalaje y mejora el proceso de envío de una prenda de vestir cuando se gestionan grandes volúmenes.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones

Longitud: 233 cm
Anchura: 79 cm
Altura: 192 cm
Peso: 298 Kg

Área máxima de medición

Longitud: 180 cm
Anchura: 65 cm
Altura: 20 cm

Incremento de medición: 0,1 cm

Tiempo de medición: < 5 s

Capacidad de peso: 0,01 Kg hasta 30 Kg

Incremento de pesaje: 0,01 Kg

Objetos medibles: Opacos

Sensores de medición: Cámara / Ultrasonidos

Conexiones IT: 1 x Ethernet, 1 x Serie (opcional),
1 x USB (opcional)

Visualización: Software APACHE Cubidata.

Visualización de longitud, anchura,
altura y peso

Especificaciones mínimas

Alimentación: 100-240 VAC , 50 – 60 Hz

Condiciones de funcionamiento:

Temperatura: Entre 0°C y +40°C

Humedad: 0 – 90% sin condensación